ALCAD

Release notes

22/02/2019

English – Page 1
Español – Página 3
Français – Page 5

ASP – Alcad System Programmer software

Version 2.22 (21-02-2019)
- Solved bug processing services with blank name

Version 2.21 (17-04-2018)
- Support for Cyrillic characters in the list of services
- Solved bug in SID change and PID selection in TT-401, TT-411, TQ-542 and TQ-543 transmodulators

Version 2.20 (04-12-2017)
- Support for DMH-401 modulators

Version 2.19 (06-11-2017)
- Modified installer to avoid false positives with some antivirus

Version 2.18 (19-10-2017)
- Update to support data access after the Windows 10, 8 and 7 upgrade

Version 2.17 (20-02-2017)
- Support for multistream encoded transponders with the TQ-542 & TQ-543 transmodulators

Version 2.16 (14-02-2017)
- Solved bug that made ASP crash when entering programmable filters 905-ZA configuration
- Improved HDCP signaling in DMH-101 & DMH-301 digital modulators

Version 2.15 (12-01-2017)
- Support for multistream encoded transponders with the TT-401 & TT-411 transmodulators.

Version 2.14 (30-09-2016)
- Solved bug in NIT table of DVB-C output modules
- Improved system connection

Version 2.13 (01-09-2016)
- New Fransat Pro configuration for France

Version 2.12 (29-07-2016)
- Support for the firmware update for TT-101 and TT-111 models
- Fix problems related to the PID selection

Version 2.11 (18-07-2016)
- Firmware update for the 912-TQ, 912-DM & 912-DMH series

- Frequency plan table for all the modules of the system, shows input & output frequencies of the installation
- PID selection for the 912-TT & 912-TQ series, typically for reducing bandwidth or remove languages

Version 2.10 (29-06-2016)
- Not published

Version 2.09 (02-06-2016)
- Firmware update for the 912-TT series, TQ-552 & DMH-101 modules
- Solved bug related to NIT generation when modules have no services selected

Version 2.08 (07-04-2016)
- ASP preset for Fransat Pro with NIT version 29

Version 2.07 (19-02-2016)
- Factory reset of the 912-TT modules

ALCAD

ASP – Software Alcad System Programmer

Versión 2.22 (21-02-2019)
- Resuelto bug procesando servicios con nombre en blanco

Versión 2.21 (17-04-2018)
- Soporte para caracteres cirílicos en la lista de servicios
- Resuelto bug de cambio de SID y selección de PID en los transmoduladores TT-401, TT-411, TQ-542 y TQ-543

Versión 2.20 (04-12-2017)
- Soporte para el modulador DMH-401

Versión 2.19 (06-11-2017)
- Modificado el instalador para evitar falsos positivos con algunos antivirus

Versión 2.18 (19-10-2017)
- Actualización para soportar el acceso a datos después de la actualización de Windows 10, 8 y 7

Versión 2.17 (20-02-2017)
- Soporte para transpondedores codificados con multistream en los transmoduladores TQ-542 y TQ-543

Versión 2.16 (14-02-2017)
- Resuelto bug que colgaba ASP al entrar en la configuración de los filtros programables 905-ZA
- Mejora de la señalización del HDCP en moduladores digitales DMH-101 y DMH-301

Versión 2.15 (12-01-2017)
- Soporte para transpondedores codificados con multistream en los transmoduladores TT-401 y TT-411
- Mejora de los procesos de configuración y lectura para ASP Fransat Pro (solo para Francia)

Versión 2.14 (30-09-2016)
- Resuelto bug en la tabla NIT de los módulos con salida DVB-C
- Mejora de la conexión de los equipos

Versión 2.13 (01-09-2016)
- Nueva configuración de Fransat Pro para Francia

Versión 2.12 (29-07-2016)
- Soporte para realizar la actualización del firmware en los modelos TT-101 y TT-111
- Soluciona algunos problemas existentes en la selección de los PIDs

Versión 2.11 (18-07-2016)
- Actualización de firmware para la series 912-TQ, 912-DM y 912-DMH
- Tabla con el plan de frecuencias para todos los módulos, muestra las frecuencias de entrada y salida de la instalación
- Selección de PID para las series 912-TT y 912-TQ, se suele utilizar para reducir el ancho de banda o eliminar idiomas

Versión 2.10 (29-06-2016)

- No publicada

Versión 2.09 (02-06-2016)

- Actualización de firmware para la series 912-TT, módulos TQ-552 y DMH-101
- Resuelto bug relacionado con la generación de NIT cuando los módulos no tienen servicios seleccionados

Versión 2.08 (07-04-2016)

- ASP preajuste de Fransat Pro con NIT versión 29

Versión 2.07 (19-02-2016)

- Reset de fábrica de los módulos 912-TT
- ASP Fransat Pro 1.05 es un nuevo interfaz del software ASP para configurar equipos 912-TT para Fransat Pro HD

ALCAD

ASP – Logiciel Alcad System Programmer

Version 2.22 (21-02-2019)
- Résolu bug traitement de services avec nom vide

Version 2.21 (17-04-2018)
- Présentation des caractères cyrilliques dans la liste des services
- Résolu bug de changement de SID et sélection de PID dans les transmodulateurs TT-401, TT-411, TQ-542 et TQ-543

Version 2.20 (05-12-2017)
- Support des modulateurs DMH-401

Version 2.19 (06-11-2017)
- Modification de l'installateur pour éviter des faux positifs sur quelques antivirus

Version 2.18 (19-10-2017)
- Mise à jour pour permettre l'accès aux données après la mise à niveau de Windows 10, 8 et 7

ASP version 2.17 – ASP Fransat Pro version 1.12 configuration 2.10 (20-02-2017)
- Support pour transpondeurs encodés avec multistream sur les transmodulateurs TQ-542 et TQ-543

ASP version 2.16 – ASP Fransat Pro version 1.11 configuration 2.10 (14-02-2017)
- Résolu bug ASP reste suspendu quand on rentre en configuration des filtres programmables 905-ZA
- Amélioration de l'information HDCP des modulateurs numériques DMH-101 et DMH-103

ASP version 2.15 – ASP Fransat Pro version 1.10 configuration 2.10 (12-01-2017)
- Support pour transpondeurs encodés avec multistream sur les transmodulateurs TT-401 et TT-411
- Améliorations des procédures de configuration et lecture pour l'ASP Fransat Pro
- Elimination de Fransat Connect de la configuration 2.10 car le service n'émets pas

ASP version 2.14.2 – ASP Fransat Pro version 1.09 configuration 2.09 (21-11-2016)
- Modifié configuration Fransat Pro avec FEC 7/8 et intervalle de garde 1/32

ASP version 2.14 – ASP Fransat Pro version 1.09 configuration 2.08 (30-09-2016)
- Résolu bug table NIT des modules avec sortie DVB-C
- Amélioration de la connection des stations

ASP version 2.13 – ASP Fransat Pro 1.09 configuration 2.07 (01-09-2016)
- Nouvelle configuration Fransat avec NIT v30
- Nouveau service France Info

ASP version 2.13 – ASP Fransat Pro 1.09 configuration 2.08 (04-10-2016)
- Configuration Fransat Pro HD du 22 Septembre 2016

ASP version 2.12 – ASP Fransat Pro version 1.08 configuration 2.06 (29-07-2016)
- Support pour la mise à jour du firmware pour les modèles TT-101 et TT-11
- Corrige des problèmes existant pendant la sélection des PIDs

ALCAD

ASP version 2.11 – ASP Fransat Pro 1.08 configuration 2.06 (18-07-2016)
- Mise à jour du firmware pour les séries 912-TQ, 912-DM et 912-DMH
- Tableau avec le plan de fréquences pour tous les modules, montre les fréquences d'entrée et sortie du site
- Sélections des PID pour les séries 912-TT et 912-TQ, normalement pour réduire la largeur de bande ou supprimer des langues

ASP version 2.10 – ASP Fransat Pro version 1.07 configuration 2.05 (29-06-2016)
- Non publiée

ASP version 2.09 – ASP Fransat Pro version 1.07 configuration 2.05 (02-06-2016)
- Mise à jour du firmware de la série 912-TT, modules TQ-552 et DMH-101
- Résolu bug en relation avec la génération NIT quand les modules n'ont pas de services sélectionnées
- Améliorations de la sélection des canaux sur ASP Fransat Pro

ASP Version 2.08 - ASP Fransat Pro version 1.06 configuration 2.05 (07-04-2016)
- ASP pré-réglage de Fransat Pro avec NIT version 29
- ASP Fransat Pro configuration mise à jour 2.05, inclut nouvelle configuration de Fransat Pro HD, sortie en Auto sur canaux 21-28 et nouveaux mux pour combiner avec FR3 régionale

ASP Version 2.07 - ASP Fransat Pro version 1.05 configuration 2.03 (04-04-2016)
- Configuration Fransat Pro HD du 5 Avril 2016 avec table NIT 29

ASP Version 2.07 - ASP Fransat Pro version 1.05 configuration 2.02 (19-02-2016)
- Reset d'usine des modules 912-TT
- ASP Fransat Pro 1.05 c'est une nouvelle interface du logiciel ASP pour configurer les stations 912-TT pour Fransat Pro HD